

ekey net Fingerscanner Firmware (Authentec)

Authentec Fingerscanner easemate3 Funktionalität

Firmware Version	Erstellt am	Ausgeliefert mit	Verwendbar ab	Status	Bemerkung
6.17.3.1	01.03.2017	4.4.1	4.4.1	Veraltet	[Bugfix]Ereignis mit Endaktion: Tagschaltung wird immer ausgeführt.
6.17.10.12	12.10.2017	4.4.2	4.4.1	Veraltet	[Bugfix][Mantis:0001066]RFID-Karten werden nicht mehr erkannt. [Feature][Mantis:0001025]Bilder anzeigen, auch bei Enrollment über normalen FS. [Bugfix][Mantis:0001032]RFID-Fingerscanner mir Vorselektion: (Karte + Finger): Nach Erkennung der Karte wird ohne Timeout auf einen Finger gewartet. [Bugfix][Mantis:0001052]Akustisches Signal bei RFID Ablehnung durch Zeitfenster fehlt. [Bugfix][Mantis:0001014]ekey net keypad und Fingerscanner im Vorselektionsmodus. [Bugfix][Mantis:0001015]Wenn ein Fingerscanner im Vorselektionsmodus mit einem ekey net keypad betrieben wird geht das Enrollment nicht mehr.
6.18.4.23	23.04.2018	4.4.3	4.4.3	Veraltet	[Bugfix][Mantis:0001069]RFID-Fingerscanner prüfen bei RFID-Aufnahme die Seriennummer gegen die lokale Datenbank. [Bugfix][Mantis:0001109]Vorselektion Keypad funktioniert nicht. [Bugfix][Mantis:0001151]Bereichschaltung mit Tagschaltung funktioniert am FS nicht. [Feature]Neuer Bildzusammenbau. [Feature]Finger-Kuppen-Erkennung.
6.18.11.18	21.11.2018	4.4.4	4.4.3	Veraltet	[Instabilität]Dynamische Taktveränderung: Für die beiden Kommandos SVRCMD_ADDUSER und SVRCMD_DATABASE_CHECK wurde die dynamische Taktänderung deaktiviert. [Bugfix][Mantis:0001198]FS verhält sich komisch bei nicht vollständigen Daten. [Bugfix][Mantis:0001197]FS rebootet ständig. [Bugfix][Mantis:0001148]Vorselektion mit Keypad, jeder User matcht. [Bugfix][Mantis:0001239]Im Offlinemodus wird beim UDP-Versand keine ActionID ausgegeben.
6.19.2.21	29.01.2019	4.4.5	4.4.5	Freigegeben	[Feature]Unterstützung für neuen ISSI RAM sowie den alten Elite RAM Typ.
6.20.2.4	04.02.2020	4.4.5.1	4.4.5	Freigabe Sup.	[Bugfix]ServerOnlyMatching: Kalender/Zeitzonen Ablehnung.
6.20.6.25	25.06.2020	4.4.5.1	4.4.5	Freigabe Sup.	[Bugfix]Anstatt LogCodeFsBadImageTooFast wird LogCodeServerMatchFarFound als geloggt

ekey net Fingerscanner Firmware (Atmel)

Atmel Fingerscanner

Firmware Version	Erstellt am	Ausgeliefert mit	Verwendbar ab	Verwendbar bis	Status	Bemerkung
5.3.11.15	15.11.2010	3.5.0	3.5.0	keine Einschränkung	Freigegeben	letztgültige stabile Version für Atmel Fingerscanner
5.4.21.8		4.3.8	3.5.0	keine Einschränkung	Freigegeben	[Feature]Timeout bei Servermatching auf 10 Sekunden (altes Timeout: 3 -5 sekunden) erhöht.

ekey net keypad Firmware

Firmware Version	Erstellt am	Ausgeliefert mit	Verwendbar ab	Verwendbar bis	Status	Bemerkung
4.1.16.13	13.04.2017	4.4.1	4.4.1		Freigegeben	[Verbesserung]Löschen von Benutzer wird Indexbasierend durchgeführt.
4.2.3.9	09.03.2020	4.4.5.1	4.4.1		Freigabe Sup.	[Bugfix]Nach 5 Falscherkennungen innerhalb 30 Sekunden => Reboot. [Bugfix]Mutex Freigabe wird an einigen Stellen nicht ausgeführt.

ekey net keypad bootloader

Bootloader Version	Erstellt am	Ausgeliefert mit	Verwendbar ab	Verwendbar bis	Status	Bemerkung
1.0.0.9	13.03.2017	4.4.1	4.4.1		Freigegeben	[Bug]Watchdog aktiviert

ekey net SE AP3(ATmega32) / SE IN (ATmega32) / SE MINI / CV WIEG Firmware

Firmware Datei die drei verschiedene Images enthält (SE AP3 & SE IN / SE MINI / CV WIEG)

Firmware Version	Erstellt am	Ausgeliefert mit	Verwendbar ab	Verwendbar bis	Status	Bemerkung
1.38.4.13	13.04.2017	4.4.1	4.4.1		Veraltet	[Fehler]ekey net converter Wiegand: Keypad handling.
1.39.4.26	26.04.2018	4.4.3	4.4.1		Veraltet	[Bugfix]Schaltvorgang mit Tagschaltung: Anzeige der Einschaltzeit. [Bugfix][Mantis:0001137]SE meldet sich mit Seriennummer FF. [Bugfix][Mantis:0001111]DIG-IN: SE MINI1 schickt bei Verwendung von DIG-IN 0x88 im Shortstatus anstatt 0x81.
1.39.8.6	06.08.2018	4.4.3	4.4.1		Freigegeben	[Bugfix][Mantis:0001110]Zeit/Info für Selbsthaltung wird nicht mehr geloggt.

ekey net SE AP3 (ATmega128) / SE IN (Atmega128) Firmware

Firmware Datei für SE AP3 ATmega128 und SE IN ATmega128

Firmware Version	Erstellt am	Ausgeliefert mit	Verwendbar ab	Verwendbar bis	Status	Bemerkung
2.5.13.11	11.01.2016	4.3.6	4.3.x		Veraltet	[BUG]Doppelrelaisschaltung, Loader:2.0.0.3
2.5.21.27	27.09.2017	4.4.2	4.3.x		Veraltet	[Bugfix][Mantis:0001035]Schaltungen mit Endzeit liefert falsche Endzeit.
2.5.30.14	14.06.2018	4.4.3	4.3.x		Veraltet	[Bugfix][Mantis:1067]Firmware Update führt zu "rr" Anzeige. [Bugfix][Mantis:1145]SE AP 128 zeigt nicht an das sie resetet werden muss. [Bugfix][Mantis:1137]SE meldet sich mit Seriennummer FF FF FF.
2.5.36.20	20.12.2018	4.4.5	4.3.x		Freigegeben	[Bugfix][Mantis:1409]Mit Zeitzeonen zur Zeitsteuerung kommt es zu falschen Schaltvorgängen.

ekey net SE REG Firmware

Firmware Version	Erstellt am	Ausgeliefert mit	Verwendbar ab	Verwendbar bis	Status	Bemerkung
2.2.4.12	12.04.2017	4.4.1	4.4.1		Veraltet	Erste vollständige Version für ekey net 4.4.1
2.2.4.13	31.07.2017	4.4.1.update2	4.4.1		Veraltet	[BUG]Funktion Digitale Eingänge
2.2.15.27	27.03.2018	4.4.3	4.4.3		Veraltet	[Bugfix]Schaltvorgang mit Tagschaltung: Anzeige der Einschaltzeit.
2.2.17.5	05.05.2018	4.4.3	4.4.3		Freigegeben	[Bugfix][Mantis:1110]Zeit/Info für Selbsthaltung wird nicht mehr geloggt.

ekey net SE AP3 (ATmega32) / SE IN (ATmega32) / SE MINI / CV WIEG Bootloader

Bootloader Version	Erstellt am	Ausgeliefert mit	Verwendbar ab	Verwendbar bis	Status	Bemerkung
1.0.0.22	23.03.2017	4.4.1	4.4.1		Freigegeben	

ekey net SE AP3 (ATmega128) / SE IN (Atmega128) / SE REG Bootloader

Bootloader Version	Erstellt am	Ausgeliefert mit	Verwendbar ab	Verwendbar bis	Status	Bemerkung
2.0.0.4	23.03.2017	4.4.1	4.4.1		Freigegeben	

ekey net converter LAN Firmware

ekey net converter LAN mit SAM4

MAC Adressen Bereich: 90-c6-82-20-00-01 bis 90-c6-82-2f-ff-ff

Firmware Version	Erstellt am	Ausgeliefert mit	Verwendbar ab	Verwendbar bis	Status	Bemerkung
3.2.58.18	18.10.2018	4.4.4	4.3.x		Veraltet	[Feature]UDP-Versand am ekey net converter LAN Protokoll: rare v2. [Bugfix][Mantis:0001259]ekey net keypad mit UDP-Versand am ekey net converter LAN Protokoll: rare v2. [Bugfix][Mantis:0001156]ekey net converter LAN: Keine Unterstützung für IEEE 802.1x Port-Based Authentication.
3.3.3.6	06.03.2019	4.4.5	4.3.x		Freigegeben	[Fehler]UDP-Versand: Protokoll rare/net: Wenn Ereignis DefaultEventRejectKnownFinger (Kalender/Zeitzone Ablehnung) Auftritt, muss UID und FID auf 0 gesetzt werden und Der Event/ActionCode auf 19.

ekey net converter LAN Firmware

ekey net converter LAN mit altem Lantronix SOC

MAC Adressen Bereich: 00-20-4A-00-00-00 bis 00-20-4A-FF-FF-FF

Firmware Version	Erstellt am	Ausgeliefert mit	Verwendbar ab	Verwendbar bis	Status	Bemerkung
2.2.10.30	30.10.2014	4.3.2.0			Veraltet	[BUG]UDP Versand: net Protokoll: Das Feld 'Ereignis' ist bei benutzerdef. Ereignissen vertümmelt.
2.2.21.2	03.09.2019	4.4.5.1	4.3.x		Freigegeben	[Fehler]UDP-Versand Protokoll: rare/net - UserID wird ab Werten > 255 mit 0 angezeigt. - Ereignis/Action Code: Immer der Wert 257 ausgegeben. - Wert für das Identifikationsmerkmal wird falsch ausgegeben.

ekey net converter LAN mit neuem Lantronix SOC

MAC Adressen Bereich: 00-80-A3-00-00-00 bis 00-80-A3-FF-FF-FF

Firmware Version	Erstellt am	Ausgeliefert mit	Verwendbar ab	Verwendbar bis	Status	Bemerkung
2.3.10.30	30.10.2014	4.3.2.0			Veraltet	[BUG]UDP Versand: net Protokoll: Das Feld 'Ereignis' ist bei benutzerdef. Ereignissen vertümmelt.
2.3.21.2	03.09.2019	4.4.5.1	4.3.x		Freigegeben	[Fehler]UDP-Versand Protokoll: rare/net - UserID wird ab Werten > 255 mit 0 angezeigt. - Ereignis/Action Code: Immer der Wert 257 ausgegeben. - Wert für das Identifikationsmerkmal wird falsch ausgegeben.